

7.6 חדר לציוד סטרילי :

1. צמוד לכל חדר תפירות יתוכנן חדר לציוד סטרילי בשטח של 5 מ"ר.
2. החדר ישמש לאחסון ערכות סטריליות, מכשור רפואי וחומר סטרילי אחר המשמש לעבודה בחדרי התפירות.
3. לנחיות תפעול, הציוד יאוחסן על מדפים ו/או עגלות, בהתאם לשיטות הנהוגות בבית החולים.

7.6 חדר לציווד סטרילי - 5 מ"ר

[illegible]